



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 测 报 告

报告编号: JS2025FG0078



样品名称: 氯化聚氯乙烯(PVC-C)球阀

委托单位: 浙江麦堆新材料股份有限公司

检测类别: 委托检测

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司



国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心
北京建筑材料检验研究院股份有限公司



检 测 报 告

报告编号： JS2025FG0078

本报告正文第 1 页 共2页

委托单位	浙江麦堆新材料股份有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	浙江麦堆新材料股份有限公司	收样日期	2025年05月13日
工程名称及使用部位	——	检测日期	2025年05月18日至2025年05月19日
样品名称	氯化聚氯乙烯(PVC-C)球阀	样品数量	4个
型号/规格	dn110 PN16	样品等级	——
生产单位	浙江麦堆新材料股份有限公司	样品状态	完好
生产日期/批号	——	商标	麦堆
检测依据	详见数据页		
判定依据	GB/T 37842—2019《热塑性塑料球阀》		
检测项目	颜色，外观，尺寸，壳体强度，阀座和阀体的密封性		
检测结论	该样品经检测，所检项目符合GB/T 37842—2019《热塑性塑料球阀》的指标要求。		
附注	本检测结果仅对收到的样品负责。		



批 准：李延军 审 核：张义博 主 检：阳 锋 源

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检 测 报 告

报告编号： JS2025FG0078 本报告正文第 2 页 共2页

序号	检测项目		检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
1	外观		GB/T 37842—2019	球阀内外表面不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、明显的缩形、色泽不均和分解变色等缺陷。	球阀内外表面无裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、明显的缩形、色泽不均和分解变色等缺陷。	符合
2	颜色		GB/T 37842—2019	协议色灰色	灰色	符合
3	尺寸	承口深度, mm	GB/T 8806—2008	≥61.0	62.4	符合
		承口中部平均内径, mm	GB/T 8806—2008	110.1~110.4	110.2	符合
		承口壁厚, mm	GB/T 8806—2008	≥8.1	10.6~10.7	符合
4	壳体强度		GB/T 27726—2011	试验过程中, 阀门不发生渗漏、破裂及其他可见破坏	试验过程中, 阀门未发生渗漏、破裂及其他可见破坏	符合
5	阀座和阀体的密封性		GB/T 27726—2011	试验中阀座和密封件无渗漏	试验中阀座和密封件无渗漏	符合

检测地址：北京市房山区窦店镇亚新路乙15号；
联系电话：4000330789。

(本页以下空白)

注意事项

1. 本报告无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效；
2. 部分复制本报告无效，复制后应带有防伪底纹；
3. 本报告无“主检/编制、审核、批准”签字无效；
4. 本报告涂改无效；
5. 若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理；
6. 委托送检样品的代表性和真实性及相关委托信息的真实性由委托方负责；委托送检报告的检测数据和结果仅对收到的样品负责；
7. 报告未加盖CMA标志时，检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。

北京建筑材料检验研究院股份有限公司所属检测中心

国家建筑防火产品安全质量检验检测中心

国家节水器具产品质量检验检测中心

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心



路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行600米路北。



扫一扫 关注我们

总 部：北京市石景山区金顶北路69号(100041)
分场所：北京市房山区窦店镇亚新路乙15号(102402)

客 服 热 线：400-0330-789
客服传真(Fax): 010-8871 5189
网 址 (Web): www.bmtbj.cn
真伪查询专线: 400-0330-789
真伪查询邮箱: chaxun@bmtbj.cn
投 诉 邮 箱: tousu@bmtbj.cn